

Návod na realizáciu schodísk PRESSTONE Kamenný koberec

Návod na realizáciu schodísk PRESSTONE Kamenný koberec



Schody a ich realizácia je vo väčšine bodov zhodná s realizáciou vodorovných plôch. Drobnou zmenou je aplikácia systému na čelo schodu, pri ktorej využívame techniku „lepenia čielok“. Čielka sú zvislé steny schodov, ktoré si pred samotnou realizáciou schodov „vyrobíme“. Čielka následne prilepíme na zvislé steny schodiska pomocou trojzložkového epoxidového lepu Presstone EX.

Výroba čielok

Na rovný vodorovný povrch, napr. doska, ktorú obalíme fóliou, priložíme dva okraje (napr. dosky ležmo), ktoré budú tvoriť hrany výšky čielka. Odporúčame hrany okrajov obaliť alebo natrieť bravčovou masťou. Môžeme použiť aj lepiacu pásku a tým obmedziť priľnavosť hmoty k hranám debnenia. Po zaschnutí, cca do 24 hod., opatrne oddelíme okraje a oddelíme čielko od podkladovej fólie. Odporúčame zvoliť dĺžku čielka o cca 5 cm viac, ako sme namerali. Zvyšok odpílime flexibrúskou s rezným kotúčom na betón. Čielko je hotové. Následne ho prilepíme zvislú časť schodiska lepidlom Presstone EX. So zvyškom lepidla môžeme ukotviť schodiskový profil.

Realizácia schodiska

Čielko natrieme lepidlom Presstone EX. Lepidlo si pripravíme zmiešaním 3 komponentov podľa návodu.



Po cca 5 minútach čielko opatrne prilepíme k zvislej časti schodu. Zospodu ho ukotvíme proti dolnému posunu napr. drevenými klinmi.



Priložíme schodiskovú lištu na vrchný lem čielka tak, aby spodný okraj čielka bol zapustený do schodiskovej lišty.



Návod na realizáciu schodísk Presstone Kamenný koberec

Schodiskovú lištu prilepíme zvyškom lepidla Presstone EX na pôvodnú časť schodiska. Takto opakujeme proces pri každej zvislej ploche. Necháme zatvrdnúť a odstránime vyrovnávacie drevené klíny.



Na vodorovné časti si namiešame zmes kamenného koberca Presstone a pokračujeme v nanášaní ako pri vodorovných častiach.



Po zaschnutí, cca 24 hod., je schodisko pripravené na používanie.



Prajeme Vám úspešné realizovanie schodísk s materiálom Presstone Kamenný koberec.

Kontakt:

PRESSBETON SK, s.r.o.

264 Bučany, 919 28 SR

IČO: 44 976 933

IČ DPH: SK202 289 8372

Tel.: 0917 28 71 72

Email: presstone@presstone.sk

Web: www.presstone.sk

Ďalšie informácie nájdete na našej webstránke:

www.kamennykoberec.com

Bezpečnostná charakteristika:

Obsahuje tieto nebezpečné látky: Bisfenol A/F, O cresyl glycidyleter, Modifikovaný polyamin

Xi- dráždivý N- nebezpečný pre životné prostredie

R symboly:

- R10 horľavý
- R20/21/22 zdraviu škodlivý pri vdychovaní, a styku s pokožkou a požitíu
- R36/38 dráždi oči a kožu
- R34 spôsobuje poleptanie
- R43 môže vyvolať sensibilizáciu pri styku s kožou
- R51 toxický pre vodné mikroorganizmy
- R53 môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

S symboly:

- S26 pri zasiahnutí očí rýchlo a pečlivo vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc
- S28 pri styku s kožou rýchlo umyť väčším množstvom vody
- S36/37/39 používajte vhodný ochranný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre
- S45 pri úraze alebo nevoľnosti vyhľadajte lekára
- S61 zabráňte uvoľňovaniu látky do životného prostredia

Prvá pomoc:

Pri vniknutí do oka- oko ihneď vymývať prúdom čistej vody a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.

Pri náhodnom použití- vypláchnuť ústa čistou vodou a dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Vyhľadať lekársku pomoc.

Pri postriekaní – zoblecť odev, pokožku umyť vodou a mydlom, osušenú pokožku ošetriť reparačným krémom.

Pri nadýchaní prerušiť prácu a vyhľadať čerstvý vzduch.



N



Xi



C

Horľavá kvapalina III. a IV. triedy / nejest', nepiť, nefajčiť

Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci!

Používajte vhodný pracovný odev, rukavice, okuliare alebo ochranu tváre!

Podrobné informácie nájdete na obale !